

## MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

## DİKKAT!

a) Kaza tespit tutanağını gerçeğe uygun şekilde düzenleyiniz. Gerçeğe aykırı tutanak düzenlemek özel evrakta sahtekarlık niteliğinde olup, cezai yaptırım söz konusu olduğu gibi, bu kişiler riski yüksek sigortalı olarak değerlendirilecek ve poliçe yenilemelerinde yüksek prim uygulanacaktır.

b) Tutanak tanzimi için kaza yerinde beklenmesi gerekli değildir. Mümkünse fotoğrafı çekildikten sonra araçların trafiği aksatmayacak şekilde uygun bir yere çekilerek, tutanağın düzenlenmesi imkân dahilindedir.

1- Kaza Tarihi: 28.08.2015 Saat: 14:25 2- Kaza Yeri: İl: İstanbul İlçe: Şişli Semt: Pangaltı Mahalle: Halide Edip Adıvar Cadde: Ergenekon Sokak: Kutlubey Sk.

## 3- Görgü Tanıkları:

Adı Soyadı / Ünvan:

Zeliha Yıldırım

Adresi: Halide edip adıvar mh. kutlubey sk. no: 4/5 şişli - istanbul

Tel No:

0212 123 456 78 90

0555 123 456 78 90

## A 7- Uygun Kutulara (X) İşareti Koyunuz

## B

## ARAÇ A

## ARAÇ B

## 4- Sürücü Bilgileri

Adı Soyadı: Ali .....

T.C. Kimlik No: 4342.....

Sürücü Belge No. ve Sınıfı: 66747-B

Alındığı Yer (il / ilçe): ist. / bakırköy

Adres: Cennet mh. pala cd. no:10

Avcılar - İstanbul

Tel No: 0212 .....

## 5- Araç Bilgileri

Şasi No: .....

Marka ve Modeli: Fiat Linea

Plaka: 34 LR 183

Kullanım Şekli: Hususi

## 6- Trafik Sigortası Poliçe Bilgileri

Sigortalının Adı Soyadı: Ali .....

T.C. Kimlik / Vergi No: 1234.....

Sigorta Şirketinin Ünvanı: ABC Sigorta


Acente No: 2735

Poliçe No: 43980789



TRAMER Belge No: 9050430

Poliçenin Başlangıç-Bitiş Tarihi: 12.7.2014-2018

9-Aracın ilk darbe aldığı yeri bir ok (→) ile gösteriniz.



ARKA



ARKA

## 10- Çarpışma yerinin ve anının taslağını çiziniz



## 11- Sürücü görüşleri (A)

Karşıklı ilerlerken, sağa dönmekte olan 34 UD 2920 plakalı araç karşıklı geniş olarak ters şeride girmiş ve 34 LR 183 plakalı aracıma önden çarpmıştır.

## 11- Sürücü görüşleri (B)

Karşıklı sağa dönerken yolu tek yönlü zannederek geniş açıyla döndüm ve 34 LR 183 plakalı aracın ön tarafına çarptım.

## 12- Araç A Sürücüsünün İmzası

## 12- Araç B Sürücüsünün İmzası